


# 测油试纸使用指南



## 当酸价为3.0时:

D格: 视为没有变色 (墨绿色)  
C格: 视为没有变色 (蓝色为主)  
(中间可见明显的蓝块, 可以认为没有变色)  
B格: 视为变色 (黄色为主)  
(中间仅可见零星蓝点, 可以认为全部变色)  
A格: 变色

## 当酸价为4.0时:

D格: 视为没有变色  
(墨绿色, 其中略带黄色)  
C格: 视为变色 (黄色为主)  
(中间仅可见零星蓝点, 可以认为全部变色)  
B格: 变色  
A格: 变色

## 当酸价为5.0时:

D格: 视为变色 (黄色为主)  
(中间仅可见零星蓝点, 可以认为全部变色)

注: 同标准色卡比色时, 测油纸需放在白色区域上方, 距离色卡4mm处读数。

## 使用方法:

1. 确保要在产品炸制温度 (DROP状态)下, 使用试纸。
2. 将试纸取出, 四格完全浸入油样中3秒钟, 取出试纸。
3. 将试纸上多余的油样吸干, 放置30秒读数。
4. 参照如上标准读数。

## Do

1. 要在取出测油试纸后关严盖子
2. 要小心拿持测油纸长端, 以免烫伤
3. 要将测油试纸格全部浸入油内



## Don't

1. 不要将未使用的测油纸放在高温潮湿处
2. 不要用手触摸检测格
3. 不要让测油纸在油样内停留时间过长或过短
4. 不要太早或太迟进行比色
5. 不要在光线太暗处进行比色
6. 不要使用已经发生变色的测油纸
7. 不要重复使用已用过的测油纸
8. 不要随意丢弃使用过的测油纸

